

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



GMK 38
obj. č. 601261
měřicí kabel s konektory BNC a 2x banánek, ~90 cm dlouhý



GHE 38*
obj. č. 483743
elektroda se zarážecím klavírem



GSE 38*
obj. č. 483744
zarážecí elektroda pro zarážení měřicích hřebů Ø 2,5 mm



GSG 38*
obj. č. 483745
zarážecí elektroda s rukojetí pro měřicí hřeby Ø 2,5 mm a měřicí jehly GMS 300/91




GST 91
obj. č. 601273
ocelové hřeby
9 ocelových hřebů v plastové dóze, Ø 2,5 mm, po 3 kusech v délkách 12, 16 a 23 mm



GST 91/40
obj. č. 601275
ocelové hřeby
10 ocelových hřebů v plast. dóze, Ø 2,5 mm, délka 40 mm



GST 45i
obj. č. 601277
ocelové hřeby
2 ks teřlonem izolovaných ocelových hřebů, Ø 2,5 mm, délka 45 mm



GST 60i
obj. č. 601279
ocelové hřeby, dtto, délka 60 mm



GSP 91*
obj. č. 601301
ocelové hřeby
elektroda pro povrchová měření, pro měření papíru, textilií atd.



GOK 91
obj. č. 601287
měřicí čepičky pro měření z plochy (pár), pro montáž na GSG 38/GSE 38)



GMS 300/38
obj. č. 483741
zapichovací jehly 300 mm dlouhé (pár), pro hobliny, dřevitou vlnu, papír, lepenku, písek atd., pro montáž na GSG 38/GSE 38)



GST 15B*
obj. č. 601281
ocelové hřeby
2 ks ocelových hřebů s otvorem, Ø 3,8 mm, délka 15 mm, pro přímé připojení k měřicímu kabelu GMK 38



GST 25B*
obj. č. 601283
ocelové hřeby, dtto, Ø 3,8 mm, délka 25 mm



GST 40B*
obj. č. 601285
ocelové hřeby, dtto, Ø 3,8 mm, délka 40 mm



GBSK 91*
obj. č. 601293
kartáčové sondy krátké (pár), zdířka banánek Ø 4 mm, pro hloubku do ~100 mm



GBSL 91*
obj. č. 601294
kartáčové sondy dlouhé (pár), zdířka banánek Ø 4 mm, pro hloubku do ~300 mm



GEF 38*
obj. č. 601296
ploché elektrody (pár), zdířka banánek Ø 4 mm, pro potěry s již položenou krytinou, papír atd.



GLP 91
obj. č. 601299
vodivá pasta 100 ml, pro povrchová měření s GOK 91 a hloubková měření s GBSK 91, GBSL 91 (zdi, podlahy atd.)




GSF 50K (43 cm)
obj. č. 601308

GSF 50 (110 cm)
obj. č. 601305

GSF-50-150 (150 cm)
obj. č. 485276

zapichovací snímač (bez teplotního senzoru), pro měření do hloubky 40 cm popř. 107 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu, určen pro štěpku, dřevitou vlnu, třísky, seno, slámu, obilí, piliny atd.



GSF 50TFK (43 cm)
obj. č. 601313

GSF 50TF (110 cm)
obj. č. 601312

GSF-50TF-150 (150 cm)
obj. č. 485266

zapichovací snímač (bez teplotního senzoru), pro měření do hloubky 40 cm popř. 107 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu, určen pro štěpku, dřevitou vlnu, třísky, seno, slámu, obilí, piliny atd.



GSF 40 (67 cm)
obj. č. 601316

zapichovací snímač (bez teplotního senzoru), pro měření v lisovaných balících do hloubky 60 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu, určen pro lisované balíky sena a slámy, obilí

*měřicí kabel GMK 38 je potřebný pro GHE 38, GSE 38, GSG 38, GST 15B / 25B / 40B, GBSK 91, GBSL 91, GEF 38, GSP 91, GMZ 38

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

20



GSF 40TF (67 cm)

obj. č. 601319

zapichovací snímač s teplotním senzorem, pro měření v lisovaných balících do hloubky 60 cm, včetně 1 m přípojovacího kabelu, určen pro lisované balíky sena a slámy, obilí

21



GTF 38

obj. č. 601347

snímač teploty NiCr-Ni izolovaný, Ø 2,2 mm, délka 25 mm, 1 m dlouhý kabel, používá se při odlišných teplotách dřeva a měřicího přístroje

22



GES 38

obj. č. 601350

zapichovací snímač teploty NiCr-Ni izolovaný, Ø 4 mm, délka 150 mm, 1 m dlouhý kabel

23



GPAD 38

obj. č. 601328

zkušební adaptér (2 zkušební hodnoty) pro kontrolu přesnosti měřicích přístrojů GMH 38xx a GMR 110

24



GKK 3500

obj. č. 601052

transportní kufr (394 x 294 x 106 mm) s vylisovanou vložkou pro přístroj a příslušenství

25



ST-RN

obj. č. 601074

ochranné pouzdro z umělé kůže se 2 otvory (1x kruhový a 1x obdélníkový) pro připojení snímačů (určeno pro GMH 3831, GMH 3851)

SETY PŘÍSLUŠENSTVÍ



SET BEZ PŘÍSTROJE

SET 38 HF

obj. č. 602071

set pro měření vlhkosti dřeva určený pro GMH 3831/51 (bez přístroje)

OBSAH:

- GKK 3500 (transportní kufr)
- GMK 38 (měřicí kabel)
- GSE 38 (zarážecí elektroda)
- GST 91 (hřeby)
- GTF 38 (snímač teploty)

POUŽITÍ:

dřevo



SET BEZ PŘÍSTROJE

SET 38 BF

obj. č. 602073

set pro měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů určený pro GMH 3831/51 (bez přístroje)

OBSAH:

- GKK 3500 (transportní kufr)
- GMK 38 (měřicí kabel)
- GSE 38 (zarážecí elektroda)
- GST 91 (hřeby)
- GTF 38 (snímač teploty)
- GMS 300/91 (měřicí jehly)
- GBSK 91 (kartáčové elektrody)
- GLP 91 (vodivá pasta)

POUŽITÍ:

dřevo, beton, potěr, omítka



SET BEZ PŘÍSTROJE

SET 38 MPA

obj. č. 602075

set pro měření vlhkosti lepených konstrukcí určený pro GMH 3831/51 (bez přístroje)

OBSAH:

- GKK 3500 (transportní kufr)
- GMK 38 (měřicí kabel)
- GHE 38 (elektroda se zarážecím kladivem)
- GST 91 (hřeby)
- GTF 38 (snímač teploty)

POUŽITÍ:

dřevo, lepené konstrukce a lepené lamelové dřevo

SOUPRAVA PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI



GMH 38-LW1-TF

obj. č. 606470

GMH 38-LW1-TFK

obj. č. 606462

GMH 38-LW2-TF

obj. č. 606471

GMH 38-LW2-TFK

obj. č. 606463

souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství

VŠEOBECNĚ:

Měřicí přístroj pro rychlé stanovení vlhkosti v balících a v sypkých materiálech. Univerzálně použitelný přístroj pro zamezení ztrát a zajištění kvality. Zapichovací snímač dlouhý 1 m s integrovaným teplotním senzorem je velmi vhodný pro měření v balících sena, slámy a v sypkých materiálech. Zapíchnutím do měřeného materiálu lze velice jednoduše a rychle zjistit jeho vlhkost a teplotu.

POUŽITÍ:

- seno, len
 - sláma, obilniny
 - štěpka
 - pšenice
 - ječmen
- zjednodušené hodnocení stavu vlhkosti v 9 stupních

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Přístroj: GMH 3831 nebo GMH 3851

Zapichovací snímač: GSF 50, GSF 50K, GSF 50TF, GSF 50TFK

Rozsah dodávky:

GMH 38-LW1-TF: GMH 3831, GSF 50 TF, baterie, návod k obsluze

GMH 38-LW1-TFK: GMH 3831, GSF 50 TFK, baterie, návod k obsluze

GMH 38-LW2-TF: GMH 3851, GSF 50 TF, baterie, návod k obsluze

GMH 38-LW2-TFK: GMH 3851, GSF 50 TFK, baterie, návod k obsluze